

2024年1月18日

関係各位

会社名 株式会社 サニーフーズ

代表者名 代表取締役社長 加藤 光治

問合せ先 サニーフーズ栃木工場

所在地：栃木県那須塩原市北赤田 1577

連絡先 0287-36-9189

### 灯油流出事故のお詫びとご報告

2024年1月15日午前9時頃に、弊社栃木工場内において灯油の流出を確認いたしました。

前日14日午前9時頃、生産設備の修理終了後、試運転時の灯油注入の際、使用不可であったバルブをあやまって開栓したことにより灯油の流出が発生いたしました。（流出量は推定6,200ℓ）

事態発覚後、速やかに行政及び消防に連絡し、指導を仰ぎながら、土壌調査を進めており、今後も適切な対応をしてまいります。

本事態の発生により、近隣住民の皆様、近隣の事業者の皆様をはじめ関係者の皆様には多大なるご迷惑、ご心配をお掛けしてしまうこととなり、心よりお詫び申し上げます。

今後、このようなことが二度と起きないように、万全を尽くしてまいります。

このたびはこのような事態を招いてしまったこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

以上